

INIZIATIVE INDUSTRIALI ITALIANE S.p.A. (METEOR S.p.A.) ROMA

PRODUZIONE CERTIFICATA

CERTIFIED PRODUCTION

BOLLETTINO DI SERVIZIO (SERVICE BULLETIN)	SB-C	n. 03/06	(DATA)	July 20, 20	006
RIF. APPROVAZIONE APPROVAL REF.	X	EAS	A Nº EASA.A.A	06, 03/06, 34/03 0.01157, EASA.A.C. 0.03609, EASA.A.C. 06, 34/03	01158,
OGGETTO: Sostituzio	one liquido di ra nent of engine c	ffreddamento	motore / Ridu	zione limiti CH	łT
	650 TCN, s/n 650 TCNS, s/n		02 to CN006, CN S026, CNS029	008	
Il presente bollettino è (This bulletin X OBBLIGATORIO (MANDATORY)	RACCO (RECOM	MANDATO MMENDED)		PZIONALE PTIONAL)	
 La mancata applicazione del SB obbligatorio potrebbe comportare un'immediata o rilevante riduzione della sicurezza del volo. La mancata applicazione del SB raccomandato non è direttamente correlata alla sicurezza del volo ma è importante per il corretto uso del velivolo. L'applicazione o meno del SB opzionale non ha influenza sulla sicurezza del volo ma migliora l'utilizzo del velivolo o il comfort. Failing to comply with the mandatory SB may immedia render the aircraft unairworthy. Failing to comply with the recommended SB does directly reduce the flight safety of the aircraft. Failing to comply with the optional SB does not affect safety of the aircraft. Compliance improves the comfort the performance of the aircraft. 				es not fect the	
TERMINI DI ESECUZIONE: Alla prossima ispezione delle 50 h e co agosto 2006	munque entro il 31	COMPLIANCE At the next 50 hr 2006		case, within Augu	st 31 st ,
NOTE AGGIUNTIVE: L'approvazione da parte dell'EASA/ENAC è riparazione oggetto del Bollettino di Servizio. l'EASA/ENAC di ispezioni, modifiche o altre pidei relativi termini di esecuzione è san "Prescrizioni di Aeronavigabilità"	La obbligatorietà per prescrizioni tecniche e	repair subject of this or other technical	ASA/ENAC approval is Service Bulletin. The prescriptions and releand andatory by EASA	is relating to the cha he inspections, modifi evant compliance tea VENAC in the r	ications ms are
I documenti, i disegni, le specifiche, le descrisono da considerarsi proprietà esclusiva de proprietà diversa quale quella di un venditore parte della presente documentazione o delle qualsiasi dispositivo o sistema qui descritto, ITALIANE S.p.A. This document, drawings, specifications or de and the exclusive property of INIZIATIVE INIL producer, contractor, vendor and/or supplier. information contained herein is to be made and disclosed herein, whether patented or not, sha	Ila INIZIATIVE INDUS, fornitore, subfornitore informazioni in essa sia esso brevettato o NOT scriptions and all informations and all informations and all informations and all informations are to other informations and all informations are to other informations and an area of the second and an area of the second and an area of the second and	cioni e/o i dati di kno ETRIALI ITALIANE , ecc. E' vietata la c contenute, nonché meno, senza autoria ETICE mation and know-ho S.p.A. unless other s, reproduction, copy e or use of any device	S.p.A. a meno che opia, la riproduzione la costruzione, la vezzazione scritta della w disclosed hereby a wise indicated to be or other use of any se, process, trade sec	non sia stata indica o ogni altro uso di q rendita od ogni altro a INIZIATIVE INDUS are considered propri property of an assoc part of this document cret or composition of	ata una ualsiasi uso di TRIALI ietary to iate co- nt or the f matter
REDATTO DA / DRAF	Internal Southern		VATO DA / APP		
Carlo Giovanni Piac	entini	4	Gian Livio De O	Otto	
(Product Support	DO CHILL MAN TO A COLUMN TO A	(Head	of Design Orga		

1. PREMESSA E SCOPO

In data 22 novembre 2005 AustroControl ha emesso, per conto dell'EASA, la Airworthiness Directive (AD) n. A-2004-004R2. A sua volta, ENAC ha emesso la Prescrizione di Aeronavigabilità (PA) n. 2006-021 del 20 gennaio 2006. Oggetto di entrambe le PA/AD è la sostituzione del liquido di raffreddamento/riduzione limiti CHT sui motori omologati serie Rotax 912/914, come da Service Bulletin (SB) Rotax n. SB-912-043 e SB-914-029.

Le PA/AD menzionate prescrivono di operare una delle due scelte seguenti:

- a) Sostituzione del liquido refrigerante convenzionale (miscela acqua/glicole etilenico) con liquido refrigerante EVANS "NPG+";
- b) Impiego di liquido refrigerante convenzionale (miscela acqua/glicole etilenico), limitando le temperature massime di esercizio del motore e verificando la pressione di apertura della valvola sul tappo del vaso di espansione.

Scopo del presente SB è di fornire ai proprietari/esercenti di velivoli Sky Arrow 650 serie i mezzi per ottemperare ai requisiti delle PA/AD summenzionate, fornendo nel contempo un criterio di rispondenza preferenziale, raccomandato dalla Iniziative Industriali Italiane S.p.A. (3i). Maggiori informazioni sono fornite nel par. 4.

Per ulteriori dettagli contattare il Product Support della 3i:

tel.: +39.06.90085545 fax: +39.06.90085530

email: productsupport@skyarrow.com

2. INFORMAZIONI SUI MATERIALI E SULLA MANODOPERA

Pagine dei manuali, revisionate in conformità al criterio preferenziale raccomandato dalla 3i (vedi par. 4.1) sono allegate al presente SB senza costi aggiuntivi.

In caso di impiego di liquido refrigerante convenzionale, è disponibile su richiesta un kit di modifica opzionale (kit n. 01/02/06) composto da:

- a) Addendum 6 al manuale di volo e Addendum 2 al manuale di manutenzione applicabili;
- b) Archi adesivi modificati per indicatore CHT;
- c) Istruzioni per applicazione della voce b).

In aggiunta a ciò, potrebbe essere necessario acquistare dalla Rotax un nuovo tappo del vaso di espansione. Seguire le indicazioni del par. 4.1.

Il prezzo del kit 01/02/06 è di 350,00 EUR, spese di spedizione escluse. Per richiederne l'invio, contattare l'ufficio commerciale della 3i:

Tel: +39.06.8546341; Fax: +39.06.85358127; e-mail: sales@skyarrow.com

I costi per l'acquisto di materiali, la manodopera, di fermo macchina e di mancato guadagno sono a carico del proprietario/esercente.

1. PREMISE AND SCOPE

On November 22nd, 2005, AustroControl issued, on behalf of EASA, the Airworthiness Directive (AD) number A-2004-004R2. ENAC, in turn, issued the AD number 2006-021 dated January 20th, 2006. Subject of both ADs is the replacement of engine coolant/reduction of CHT limits on certified Rotax 912/914 series engines, as indicated in Rotax Service Bulletins SB-912-043. SB-914-029.

The mentioned ADs require owners/operators to choose between one of the following two options:

- Replacement of conventional engine coolant (water/glycol mixture) with EVANS "NPG+" engine coolant;
- Use of conventional engine coolant (water/glycol mixture), but limiting the maximum engine operating temperatures and checking the open-up pressure of the coolant pressure vessel cap.

The purpose of this Service Bulletin (SB) is to provide the owners/operators of Sky Arrow 650 series aircraft the means to comply with the above mentioned ADs, and to indicate the means of compliance recommended by Iniziative Industriali Italiane S.p.A. (3i). Details are provided in section 4.

For further details contact the Product Support at 3i:

tel: +39.06.90085545 fax: +39.06.90085530

email: productsupport@skyarrow.com

2. INFORMATION ON MATERIALS AND LABOUR

Revision pages to the applicable manuals, consistent with the method of compliance recommended by 3i in section 4.1, are provided free of charge.

An optional modification kit (kit n. 01/02/06), to be used if the aircraft is operated with conventional engine coolant, is available upon request. The kit contains:

- a) Addendum 6 to the flight manual and Addendum 2 to the maintenance manual;
- b) Modified limitation markings for CHT indicator;
- c) Instructions for applying item b).

Additionally, it may be necessary to purchase from Rotax a new pressure vessel cap. See sect. 4.1.

The price of kit 01/02/06 is 350,00 EUR plus shipping expenses. Purchase orders can be submitted to the sales department at 3i:

Tel: +39.06.8546341; Fax: +39.06.85358127; e-mail: sales@skyarrow.com

The costs incurred for purchasing required material, labor, down time and loss of income are at owner's/operator's expense.

3. PUBBLICAZIONI INTERESSATE

3.1 Riferimenti

AustroControl AD n. A-2004-004R2 ENAC PA n. 2006-021 Rotax SB-912-043 3i SL-C 04/05

3.2 Pubblicazioni interessate

Manuali di Volo: JV-14.20, JV-14.3F Manuali di Manutenzione: JV-14.22; JV-14.4

4. ISTRUZIONI

4.1 Rispondenza alle PA/AD

 Quale procedura preferenziale per ottemperare ai requisiti delle PA/AD elencate al par. 3.1, la 3i raccomanda ai proprietari/esercenti di velivoli Sky Arrow 650 serie di adottare l'opzione a) del par. 1 e sostituire il liquido refrigerante costituito da miscela acqua/glicole etilenico con liquido refrigerante tipo "EVANS NPG+", seguendo le indicazioni del SB Rotax a riferimento. Rimangono invariati i limiti massimi della CHT, fissati a 150 °C per i motori Rotax serie 912A/F ed a 135 °C per i motori Rotax serie 912S.

Tale scelta consente di migliorare il raffreddamento delle teste cilindri, ridurre le esigenze di manutenzione, migliorare la protezione del motore riducendo l'insorgere di fenomeni corrosivi nel circuito di raffreddamento.

ΝΟΤΔ.

Prima di introdurre il liquido "EVANS NPG+", è necessario rimuovere dall'impianto di raffreddamento tutta l'acqua ed il liquido presenti

2) I proprietari/esercenti che scelgono l'opzione b) del paragrafo 1, dovranno richiedere alla 3i il kit opzionale n. 01/02/06, che fornisce loro i mezzi per impiegare e mantenere correttamente il velivolo con liquido refrigerante convenzionale.

Quando si impiega liquido refrigerante convenzionale, è necessario verificare la pressione di aperture riportata sul tappo del vaso di espansione del circuito refrigerante. Se il valore riportato è differente da "1,2 bar", è necessario sostituire il tappo stesso con uno differente, Rotax p/n 922.070, acquistabile direttamente dai rivenditori autorizzati Rotax.

NOTA

L'applicazione degli archi adesivi modificati contenuti nel kit n. 01/02/06 deve essere effettuata da personale approvato dall'Autorità Aeronautica.

3. INVOLVED DOCUMENTS

3.1 References

 AustroControl
 AD n. A-2004-004R2

 ENAC
 AD n. 2006-021

 Rotax
 SB-912-043

 3i
 SL-C 04/05

3.2 Involved documents

Flight Manuals: JV-14.20; JV-14.3F Maintenance Manuals: JV-14.22; JV-14.4

4. INSTRUCTIONS

4.1 Complying with the ADs

1) To comply with the requirements of the ADs listed in section 3.1, 3i recommends the owners/operators of Sky Arrow 650 series aircraft to follow option a) in section 1, and replace the water/glycol engine coolant mixture with "EVANS NPG+" engine coolant, following the instructions included in the reference SB issued by Rotax. The max. CHT limits of 150 °C for the Rotax 912A/F series engines and 135 °C for the Rotax 912S series engines remain unchanged.

This option offers improved cylinder heads cooling, reduced engine maintenance requirements and improved engine protection through reduced coolant circuit corrosion.

NOTE:

Before introducing the "EVANS NPG+" coolant, all water and remaining coolant must be drained from the engine cooling system

 Owners/operators who choose option b) in section 1 must order from 3i the optional kit 01/02/06, which provides the material to operate and maintain the aircraft properly when conventional engine coolant is used.

When water/glycol engine coolant is used, the open-up pressure of the pressure vessel cap must be 1,2 bar. If a different open-up pressure than "1,2 bar" is marked on the cap, then the cap must be replaced by a new pressure vessel cap, Rotax p/n 922.070, to be purchased from Rotax authorized distributors.

NOTE

The modified markings contained in kit 01/02/06 must be applied by personnel approved by the Airworthiness Authority.

4.2 Aggiornamento dei Manuali di Volo e di Manutenzione

I manuali sono stati revisionati per i motivi seguenti:

- Modifiche 3i n. 01/06 e 03/06: introduzione del liquido refrigerante Evans "NPG +" in luogo della miscela acqua/glicole etilenico (criterio preferenziale, raccomandato dalla 3i, di rispondenza alle PA/AD elencate al par. 3.1);
- Modifiche 3i n. 01/06 e 03/06: emissione di appositi addendum ai manuali, da fornire su specifica richiesta dei proprietari/esercenti (criterio alternativo di rispondenza alle prescrizioni delle PA/AD elencate al par. 3.1, nel caso in cui il velivolo venisse impiegato con liquido refrigerante convenzionale);
- 3. Introduzione della modifica 3i n. 34/03: "Automazione ventole di raffreddamento";
- Modifica 3i n. 02/06: Eliminazione dai Manuali di Volo della procedura di rimozione/installazione di ali e piano orizzontale;
- 5. Modifiche marginali di formato.

Le pagine revisionate dei manuali di volo e di manutenzione coinvolti sono elencate al termine della sezione 5, con una descrizione sintetica delle modifiche apportate a ciascuna di esse.

Per ogni pagina aggiornata operare come segue:

- a. Verificare che nel Manuale di Volo o nel Manuale di Manutenzione esista una pagina (pagina obsoleta) avente lo stesso numero della pagina aggiornata;
- Trascrivere sulla pagina aggiornata eventuali informazioni scritte a mano sulla pagina obsoleta (ad esempio, dati di peso);
- c. Rimuovere dal manuale la pagina obsoleta;
- d. Inserire nel manuale la pagina aggiornata, nella stessa posizione della pagina obsoleta;
- e. Inserire nel manuale eventuali pagine nuove, nella posizione corrispondente al relativo numero di pagina.

NOTA

Ad ogni destinatario del presente SB sono inviate in allegato le sole pagine del Manuale di Volo e del Manuale di Manutenzione applicabili al rispettivo velivolo.

4.2 Updating the Flight and Maintenance Manuals

The reasons for issuing a revision to the manuals are the following:

- 3i modifications n. 01/06 and 03/06: introduction of Evans "NPG+" engine coolant in place of glycol/water mixture (method recommended by 3i to comply with the ADs listed in section 3.1);
- 3i modifications n. 01/06 and 03/06: issue of an addendum to the manuals, to be provided on specific request by aircraft owners/operators (optional means of compliance to the ADs listed in section 3.1, in case conventional water/glycol coolant is used);
- 3. Introduction by 3i of modification n. 34/03 "Automation of engine cooling fans";
- 4. 3i modification 02/06: deletion from Airplane Flight Manuals of the procedure for removing/installing the wings and horizontal stabilizer;
- 5. Minor editorial and format changes.

The updated pages of affected flight manuals and maintenance manuals are listed at the end of section 5, with a short description of the changes to each page.

For each updated page proceed as follows:

- Verify that the Flight Manual or the Maintenance Manual contains a page (old page) with the same page number as the updated page;
- Copy to the updated page any information handwritten on the old page (e.g.: weighing data);
- c. Remove the old page from the manual;
- d. Insert the updated page in the manual, in the same position occupied by the old page;
- e. Insert any new page in the manual, in the position corresponding to the relevant page number.

NOTE

Each owner/operator will receive, attached to this SB, only the revision pages of the Flight Manual and Maintenance Manual applicable to his/her aircraft.

5. INTERPRETAZIONE DEI NUMERI DI REVISIONE

Questo paragrafo fornisce indicazioni per interpretare correttamente il significato del numero e della data di revisione di un manuale e delle pagine che lo compongono.

Ogni revisione di un manuale è identificata da un numero progressivo (revision number) e da una data di emissione (revision date). Allo stesso modo, ogni pagina di un manuale è caratterizzata da un proprio numero e data di revisione, entrambi riportati nel piè di pagina.

In particolare, valgono le seguenti considerazioni:

- Di norma, ogni revisione di un manuale coinvolge un numero limitato di pagine diverse. Numero e data di revisione del manuale vengono aggiornati ad ogni revisione del manuale stesso, mentre numero e data di revisione delle singole pagine vengono modificati solo per quelle pagine di volta in volta interessate. Pertanto, numero e data di revisione del manuale possono non coincidere con numero e data di revisione delle singole pagine;
- Il numero di revisione di un manuale è sempre maggiore o uguale al numero di revisione di ogni sua pagina;
- La revisione n. 0 di un manuale corrisponde alla sua prima emissione. Numero e data di revisione di un manuale in revisione 0, coincidono con quelli di ogni pagina;
- Alcune pagine di un manuale possono non essere coinvolte da alcuna revisione del manuale stesso. Pertanto, tali pagine mantengono sempre numero di revisione 0 (e data corrispondente), indipendentemente dal numero di revisione (e data) raggiunto dal manuale;
- Pagine nuove, aggiunte in occasione di una revisione del manuale, sono caratterizzate da numero di revisione pagina 0 e data coincidente con la data di revisione del manuale.

Quanto scritto sopra è riassunto nella parte introduttiva di ogni manuale, in due sezioni chiamate rispettivamente "List Of Effective Pages" (LOEP) e ""Record of Revisions" (RoR). Entrambe le sezioni vengono aggiornate ad ogni revisione del manuale. La LOEP elenca tutte le pagine contenute nel manuale e fornisce numero e data di revisione di ognuna. Il RoR indica, per ogni revisione del manuale, la relativa data e fornisce l'elenco delle pagine che essa coinvolge.

5. INTERPRETATION OF REVISION NUMBERS

This paragraph provides information to understand the meaning of the revision number and date of a manual and of the pages it contains.

Each revision to a manual is identified by a number (revision number) and a date of issue (revision date). Likewise, each page of a manual is characterized by a proper number and date of revision, both of which are printed in the page footer.

The following considerations apply:

- Usually, each revision to a manual affects only a limited number of pages. The revision number and date of a manual are updated each time the manual is revised, whereas only the revision number and date of the affected pages are updated. Consequently, the revision number and date of a manual as a whole can be different from the revision number and date of each of its pages;
- The revision number of a manual is always greater than or equal to the revision number of any one of its pages;
- Revision number 0 of a manual is the first issue of the manual. The revision number and date of each page of a manual with revision number 0, are the same as the revision number and date of the manual as a whole:
- Some pages of a manual may not be affected by any revision to the manual. Consequently, the revision number of such pages remains 0 (with the corresponding page revision date), regardless of the revision number (and date) of the manual;
- New pages, added to a manual at any revision, have page revision number 0 and the same page revision date as the manual revision date.

The information provided above is also contained at the beginning of each manual, in two sections called "List Of Effective Pages" (LOEP) and "Record of Revisions" (RoR) respectively. Both sections are revised each time the manual is revised.

The LOEP lists all pages contained in the manual, and provides revision number and date of each page.

The RoR lists all revisions to a manual, and for each revision shows the relevant revision date and list of affected pages.

ELENCO DEI MANUALI COINVOLTI E DELLE PAGINE AGGIORNATE LIST OF AFFECTED MANUALS AND OF REPLACEMENT UPDATED PAGES

A MANUALI DI VOLO / FLIGHT MANUALS

	Cap.	Pagina	Descrizione modifiche apportate		
-	Ch.	Page 0-3 to 0-6	Description of modifications Againment clones paging valids / Undated List of Effective Pages		
-	0	0-3 10 0-0	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages Aggiornato elenco delle revisioni / Updated record of revisions		
-			,		
-	0	0-9 to 0-13	Aggiornato formato indice del manuale/ Updated format of Table of Contents of manual		
-	1	1-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter Corretto riferimento a SI per olio; introdotte note e riferimento a liquido Evans "NPG+ / Corrected"		
	1	1-6	reference to oil SB; introduced notes and reference to Evans NPG+ coolant		
	2	2-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	2	2-3	Aggiunta nota, modificata terminologia / Introduced note, modified wording		
	2	2-4	Aggiunta nota, modificata terminologia / Introduced note, modified wording		
	3	3-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	4	4-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	5	5-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	5	5-4	Aggiornata dicitura NOTA / Updated wording in NOTE		
	6	6-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
2006	6	6-6	Modificata terminologia / Modified wording		
20	6	6-19	Modificata terminologia / Modified wording		
	7	7-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
0	7	7-11	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
eb	7	7-13	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
dtd feb. 01,	7	7-20	Cambiata figura, corretta frase / Changed figure, corrected sentence		
4,	8	8-1	Aggiornato contenuto e formato indice capitolo / Updated contents and format of Table of Contents of chapter		
rev.	8	8-3	Aggiornata descrizione blocchi comandi di volo / Updated description of flight control locks		
<u>a</u>	8	8-4	Aggiornata descrizione blocchi comandi di volo / Updated description of flight control locks		
I.3F,	8	8-7	Aggiunta nota, aggiornato riferimento liquido refrigerante / Introduced note, updated reference to engine coolant		
JV-14.3F,	8	8-13 and subs.	Eliminata procedura per rimozione/installazione ali e piano orizzontale (para. 8.11 e segg) / Deleted procedure to remove/install wings and horizontal stabilizer (par. 8.11 and subs.)		
٦	9	9-1	Aggiornato indice capitolo / Updated Table of Contents of chapter		
	Add 1	0-3	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	Add 1	0-4	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	Add 1	2-2	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add 1	4-11, 4-13	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
	Add 3	0-3	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	Add 3	0-4	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	Add 3	2-13	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
	Add 4	0-3	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	Add 4	0-4	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	Add 4	0-5	Aggiornato indice addendum / Updated Table of Contents of addendum		
	Add 4	1-2, 1-3	Aggiornato contenuto capitolo 1 / Updated contents of chapter 1		
	Add 4	2-1	Aggiornato indice capitolo / Updated Table of Contents of chapter		
	Add 4	2-2	Aggiornato contenuto capitolo 2 / Updated contents of chapter 2		
	Add 5		Nuovo Addendum – Inserito / New Addendum - inserted		
	Add 6		Nuovo Addendum – Inserito / New Addendum - inserted		

	Сар.	Pagina	Descrizione modifiche apportate		
	Ch.	Page	Description of modifications		
	0	0-3 to 0-5	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	0	0-7	Aggiornato elenco delle revisioni / Updated record of revisions		
	0	0-8 to 0-10	Aggiornato formato indice del manuale/ Updated format of Table of Contents of manual		
	1	1-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	1	1-9	Corretto riferimento a SI per olio; introdotte note e riferimento a liquido Evans "NPG+ / Corrected reference to oil SB; introduced notes and reference to Evans NPG+ coolant		
	2	2-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
	2	2-3	Aggiunta nota, modificata terminologia / Introduced note, modified wording		
	2	2-4	Corrette temperature, aggiunta nota, modificata terminologia / Corrected temperatures, introduced note and modified wording		
	3	3-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
(0	4	4-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
2006	5	5-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
7	5	5-4	Aggiornata dicitura NOTA / Updated wording in NOTE		
01,	6	6-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
q	6	6-7	Modificata terminologia / Modified wording		
l fe	6	6-32	Modificata terminologia / Modified wording		
9 6 9 01,		6-43	Modificata terminologia / Modified wording		
e,	6	6-45	Modificata terminologia / Modified wording		
>	7	7-1	Aggiornato formato indice capitolo / Updated format of Table of Contents of chapter		
re	7	7-11	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
20,	7				
4.	7	7-13	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
JV-14.20, rev.	7	7-20	Cambiata figura, corretta frase, inserito riferimento a modifica 34/03 / Changed figure, corrected sentence, introduced reference to modification 34/03		
	7	7-22	Corretta descrizione impianto elettrico / Corrected description of electric system		
	8	8-1	Aggiornato contenuto e formato indice capitolo / Updated contents and format of Table of Contents of chapter		
	8	8-6	Aggiornato riferimento liquido refrigerante, aggiunta nota / Updated reference to engine coolant, introduced note		
	8	8-13 and subs.	Eliminata procedura per rimozione/installazione ali e piano orizzontale (para. 8.11 e segg)/ Deleted procedure to remove/install wings and horizontal stabilizer (par. 8.11 and subs.)		
	9	9-1	Aggiornato indice capitolo / Updated Table of Contents of chapter		
	Add 1	0-3	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	Add 1	0-4	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	Add 1	2-2	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add 1	4-10, 4-12	Aggiornata legenda cruscotto / Updated legend of instrument panel layout		
	Add 1	5-6, 5-9, 5-11	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add 6		Nuovo Addendum – Inserito / New Addendum - inserted		

B MANUALI DI MANUTENZIONE / MAINTENANCE MANUALS

	Cap. <i>Ch.</i>	Pagina Page	Descrizione modifiche apportate Description of modifications		
	0	D, E, G	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	0	La	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	08	4-12	Modificata terminologia / Modified wording		
	08	6-12	Modificata terminologia / Modified wording		
90	08	10-12	Modificata terminologia / Modified wording		
2006	08	12-12	Modificata terminologia / Modified wording		
-	12	12-16	Inserite note e riferimenti a liquido Evans NPG+ / Introduced notes and Evans NPG+ engine coolant		
0 0	71	5-29	Aggiunta nota / Introduced note		
feb	75	3-7	Inserita nota e riferimenti a liquido Evans NPG+ / Introduced note and Evans NPG+ engine coolant		
dtd	75	7-7	Modificata terminologia / Modified wording		
, p	95	2-2	Aggiornato indice capitolo / Updated Table of Contents of chapter		
rev. 7	Add. 1, Index	Α	Aggiornata copertina / Updated cover page		
	Add. 1, Index	В	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
JV-14.22,	Add. 1, Index	С	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
\ <u>-</u>	Add. 1, Index	D, E, F	Aggiornato formato indice / Updated format of Table of Contents		
	Add. 1, Ch. 2	3-6	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add. 1, Ch. 3	4-9	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add. 1, Ch. 3	6-9	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add 2		Nuovo Addendum – Inserito / New Addendum - inserted		

	Cap.	Pagina Page	Description of modifications		
	0	D, F	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
	0	I	Aggiornato elenco delle revisioni / Updated record of revisions		
	08	2	Modificata terminologia / Modified wording		
	08	5	Modificata terminologia / Modified wording		
မွ	08	8	Modificata terminologia / Modified wording		
2006	08	10	Modificata terminologia / Modified wording		
- In	12	9	Inserite note e riferimenti a liquido Evans NPG+ / Introduced notes and Evans NPG+ engine coolant		
01	12	10	Inseriti riferimenti a liquido Evans NPG+ / Introduced Evans NPG+ engine coolant		
feb.	71	4	Aggiunta nota / Introduced note		
dtd fe	75	2	Inserita nota e riferimenti a liquido Evans NPG+, inserito riferimento a modifica 34/03 / Introduced note and Evans NPG+ engine coolant, introduced reference to modification 34/03		
	75	5	Modificata terminologia / Modified wording		
4,	91	6	Aggiornato schema impianto elettrico / Updated diagram of electric system		
rev	91	23	Aggiornato schema impianto elettrico / Updated diagram of electric system		
	95	1	Aggiornato indice capitolo / Updated Table of Contents of chapter		
-14.4,	Add. 1, Index	С	Aggiornato elenco pagine valide / Updated List of Effective Pages		
ک	Add. 1, Index	D	Aggiornato elenco revisioni / Updated record of revisions		
	Add. 1, Ch. 2	3	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add. 1, Ch. 3	4	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add. 1, Ch. 3	6	Modificata terminologia / Modified wording		
	Add 2		Nuovo Addendum – Inserito / New Addendum - inserted		